




























Casos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANTES	 <p>30 e 31/7</p>	 <p>2/8</p>	 <p>4/8</p>	 <p>9/8</p>	 <p>12/8</p>	 <p>17/8</p>	 <p>19/8</p>	 <p>23/8</p>	 <p>25/8</p>
DEPOIS	 <p>25/8</p>	 <p>25/8</p>	 <p>25/8</p>	 <p>25/8</p>	 <p>25/8</p>	 <p>25/8</p>	 <p>25/8</p>	 <p>25/8</p>	 <p>25/8</p>
SITUAÇÃO	 <p>Canalização do esgoto concluída. Falta a pavimentação</p>	 <p>Conserto do esgoto concluído. Em espera pelo assentamento do terreno para o reparo da calçada</p>	 <p>Continua na mesma situação apontada pela reportagem</p>	 <p>Continua na mesma situação apontada pela reportagem</p>	 <p>Conserto do esgoto concluído. Em espera pelo assentamento do terreno para o reparo da calçada</p>	 <p>Continua na mesma situação apontada pela reportagem</p>	 <p>Buraco preenchido com terra e tapado com concreto e piche</p>	 <p>Calçada refeita</p>	 <p>Buraco tapado com piche</p>